


SNÄCKVÄXLAR WORM GEAR UNITS

Effekttabell
Performance

NRV

(n1=500)

M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
410	7,5	3,3	66,7	NRV 090	1270	4343	67
435	10	2,7	50,0		1270	4780	
490	15	2,1	33,3		1270	5472	
470	20	1,6	25,0		1270	6022	
440	25	1,2	20,0		1270	6487	
550	30	1,4	16,7		1270	6894	
480	40	0,95	12,5		1270	7588	
450	50	0,75	10,0		1270	8174	
400	60	0,59	8,3		1270	8180	
365	80	0,45	6,3		1270	8180	
330	100	0,35	5,0		1270	8180	
690	7,5	5,5	66,7	NRV 110	1700	5488	67
740	10	4,6	50,0		1700	6040	
790	15	3,4	33,3		1700	6914	
750	20	2,5	25,0		1700	7610	
790	25	2,1	20,0		1700	8198	
870	30	2,1	16,7		1700	8711	
810	40	1,5	12,5		1700	9588	
800	50	1,3	10,0		1700	10320	
710	60	1,0	8,3		1700	10320	
630	80	0,7	6,3		1700	10320	
570	100	0,6	5,0		1700	10320	
1080	7,5	8,6	66,7	NRV 130	2100	7178	67
1160	10	7,1	50,0		2100	7900	
1300	15	5,5	33,3		2100	9043	
1230	20	4,0	25,0		2100	9953	
1200	25	3,2	20,0		2100	10722	
1400	30	3,3	16,7		2100	11394	
1300	40	2,4	12,5		2100	12540	
1220	50	1,9	10,0		2100	13500	
1070	60	1,5	8,3		2100	13500	
970	80	1,1	6,3		2100	13500	
860	100	0,8	5,0		2100	13500	
1700	7,5	13,5	66,7	NRV 150	2800	9812	67
1780	10	10,7	50,0		2800	10800	
1730	15	7,2	33,3		2800	12363	
1820	20	5,9	25,0		2800	13607	
1630	25	4,3	20,0		2800	14658	
1670	30	3,8	16,7		2800	15576	
2120	40	3,9	12,5		2800	17144	
1870	50	2,9	10,0		2800	18000	
1680	60	2,3	8,3		2800	18000	
1530	80	1,7	6,3		2800	18000	
1350	100	1,3	5,0		2800	18000	